Confronto cascina “nuova” foto sopra e com’era (sotto)

Facciata frontale (muro e frontone eseguito dai me e volontari)

Una falda del tetto fatto da Fondazione: quasi tutto con piode di cava a linea moderna e non con la tecnica tradizionale a lisca di pesce.



Interno (si vede bene il rialzamento di ca. mezzo ,metro)